未来工厂服务中心 - Knowledge #1563

如何绘制价值流程图？

2021-12-16 03:55 下午 - 匿名用户

状态:	Define:用户会	**开始日期:**	
优先级:	Normal	**计划完成日期:**	
指派给:		**% 完成:**	20%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:			
虚拟产品:		**真实产品:**	
虚拟交付:		**真实交付:**	

描述

VSM价值流程图的绘制一般包含以下9个步骤

1. 客户信息数据的收集
2. 绘制基础工艺流程图
3. 完善工艺流程数据信息填写
4. 收集并标注库存信息
5. 标记交付到客户的方式
6. 标记交付到客户的方式
7. 编制信息流
8. 绘制工序间的物料流
9. 绘制周期时间轴

http://www.360doc.cn/mip/988849574.html

历史记录

#1 - 2022-01-10 10:28 上午 - 尹俊卿

- 目标版本 从 2023Q1:进100万 变更为 VOC

#2 - 2022-01-19 11:58 上午 - 尹俊卿

- 跟踪 从 Needs 变更为 Knowledge

- 项目 从 1.3 Money | 销售推进 变更为 未来工厂服务中心

- 指派给 被设置为 尹俊卿

- 目标版本 已删除 (VOC)

- % 完成 被设置为 20

#3 - 2022-01-19 12:07 下午 - 尹俊卿

- 私有 从 是 变更为 否

#4 - 2024-06-30 11:32 上午 - 尹俊卿

- 指派给 已删除 (尹俊卿)